

Vedr. indkørsel og vejadgang.

Begge parceller skal vejbetjenes fra Hovvejen. Vi har på nedenstående indtegnet (gule pile), hvor vi mener mulighederne er for indkørsel.

På den nordligste grund (del.nr. 1) skal indkørslen være på det "lige" skel. I indkørsel i vendepladsen er også en mulighed, men den vil skulle suppleres af en oversigtservitut på hjørnet, hvor vendepladsen bliver til lige ved.

På den sydligste grund (del.nr. 2) kan indkørslen være i den helt nordlige ende eller i vejens kurve. I kurven kan der muligvis være behov for en lille oversigtservitut, afhængigt af, hvor indkørslen præcist placeres.

Vi har i placeringerne taget hensyn til at opnå bedst mulige oversigtsforhold. Det er en mindre blind vej, men da der forekommer stitrafik på vejen, er oversigtsforhold vigtig.

Der tillades ikke adgang fra Hovedvejen. Grunden ligger tæt på krydset, hvilket i sig selv gør overkørsel dårlig trafiksikkerhedsmæssigt. Dertil kommer, at grunden ligger ud for både spærreflader og venstresvingsspor, som vil gøre det umuligt at foretage venstresving.

